

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年12月	SKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-10196
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
549,210km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,820 mm 幅:2,160 mm 高:2,090 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れエグ有。
ヘッドライト	△	HID、左不灯 内部不良の為、要交換。
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。運転席ドア灰皿フタ欠品。スターキー3本、ボデーキー2本。燃料キャブキー2本。
記録簿 有 (H24/3~R3/9)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
4	5	4	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	4KW0160-02 「HFCJA-FLAFDN」	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +7.3℃ → -10℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6465D 「S21102246」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2200mm、有効長1300mm、有効幅2060mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ