

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年7月	QPG-FW1EXEG	冷凍ウィング	FW1EXE-13184-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
459,790km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,520 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎				
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎							
異音	◎					デフロック	◎							
オイル漏れ	◎													
リターダ	◎													

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア廻り補修跡有。キャブ、ボデー色変え有。エンジンキー3本。ボデーキー1本。
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
0	0	1	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
1	0	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		7	—	スベア		265/70R19.5	—
素材: メッキ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-05031	平成27年
【備考】 断熱リヤ50mm、サイド25mm。センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。引き出しフック9対。90度ストッパー。リヤベンチレーター2ケ。ウイングスイッチ前後2対。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	平成27年
【備考】 -30℃設定 (1hで +25℃ → +8℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ