

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年7月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-512936
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,088km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,610 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 2.0		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ デジタル		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎ リヤエアサス	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎ スチール 300L 300L	
リターダ	/		点検項目			デフ		
			結果	状態		点検項目	結果	状態
			床材質	/ 木材		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				13	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL	令和 2年7月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出しフック9対			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2	令和 2年7月
【備考】 長さ：1575mm（ストップバー迄1380）、幅2390mm、キャストーストップバー不良（閉じない）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】