

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年9月	PJ-FV50JX	ダンプ	FV50JX-540899
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
818,749km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長：5,000 mm 幅：2,200 mm 高：520 mm 門高：470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
		シリンダヘッド	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	／				
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	○	標準			
			タコグラフ	◎	電源接触悪い			
					アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	○	ケース						
リターダ	／							



特記事項

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
0	1	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				3	—		
				11R22.5 14PR	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	未広自動車工業株式会社	DD10-761 「FK607-010」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ