

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2KG-FK64F	冷凍パン	FK64F-602088
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,926km	220PS/162KW	A/T イノマツ 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプヘコミ
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右メッキカバー欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本、ポデーキー4本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm





10	11		
—	—		
0	2	10	11
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
.....			
スペア		—	—
素材：アルミ	備考：スベアータイヤ無		

素材：アルミ 備考：スペアタイヤ無

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H190498	令和 1年4月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。 左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	VX82LOC-T	令和 1年4月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +23℃ → -3℃ 確認 ） 。			
格納ゲート／2枚折り	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「19T038795N」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1265mm、有効幅2215mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------