

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年8月	QPG-CYJ77B	アルミウィング	CYJ77B-7006625	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
771.834km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エア-	長:9,610 mm 高:2,650 mm	幅:2,400 mm 門高:2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	○	Fデフドレン付近滲み
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本、アドブルータンクキー2本、燃料タンクキー 4本、スマートキー1本、ボデーキーなし。 看板跡あり
記録簿	有 (R2/6～R4/5)

タイヤ残量





単位：m

	9	8	
	9	9	
9	9	8	9
4	3	6	5
スベア		7	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア	—	—	—
素材：スチール	備考：スペアタイヤスタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-02182」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED 4ヶ所、床フック9対、庫内穴あき有り、リアドアロック固い			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ