

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年2月	TPG-FBA20	アルミ平	FBA20-552772
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
143,923km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,080 mm 幅：1,610 mm 高：650 mm 門高：600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	ドレーンプラグにじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 スペアキー1本




記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	8		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
7	7	8	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			10	—	195/75R15	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			
【備考】作業灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----