

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年2月	TPG-FEA50	ドライバン	FEA50-571902	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
92,768km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,500 mm 高:2,180 mm	幅:1,770 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ カバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 100L
上物仕様								
点検項目	結果	状態						
床材質	/	木材						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ケ、ポデーキー4本。

記録簿 有 (R1/5~R4/4)

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位: mm								
8	9				205/75R16	205/75R16		
—	—				—	—		
8	7	6	8		205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—		—	—	—	—
スベア		7	—		スベア		205/75R16	—
素材: スチール					備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	916N1484	令和 1年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----