

| 車両情報      |             |             |      |              |               |
|-----------|-------------|-------------|------|--------------|---------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号         |               |
| 日野        | 平成27年6月     | TKG-FC9JCAP | 塵芥車  | FC9JCA-21100 |               |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸        |               |
| 160,787km | 190PS/140KW | M/T 6速      | エア－  | 長：mm<br>高：mm | 幅：mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |        | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|--------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |        | シート    | ◎  | シートカバー擦れ     |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |        | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |        | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |        | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |        | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |        | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |        | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ○  | アンテナ欠損 | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | /  |        | エアサス   | /  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |        | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | /  |        | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |        | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 鉄板     | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |        | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |        | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |        |        |    |              |





特記事項 スペアキー2本、小物入れ欠品。

記録簿 有（H29/6～R3/6）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 1       | 1 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 0       | 0 | 0 | 0 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 245/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   |   |   | 2           | —           |             |             |
|         |   |   |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                           |       |                              |         |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------|
| 上物名                                            | メーカー  | 型式「製造番号」                     | 年式      |
| 塵芥車                                            | 新明和工業 | GR064-1734S2<br>「H604450481」 | 平成27年6月 |
| 【備考】 巻き込み式、ダンプ排出、容積6.4立米。積載荷重中心位置荷箱前端より1.220m。 |       |                              |         |
|                                                |       |                              |         |
| 【備考】                                           |       |                              |         |
|                                                |       |                              |         |
| 【備考】                                           |       |                              |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |       |     |    |     |    |
|------|-------|-------|-----|----|-----|----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき    | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ |
| 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |    |     |    |

【ボデー内】