

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	QPG-FU64VZ	アルミウィング	FU64VZ-520951
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
549,994km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,580 mm 幅:2,400 mm 高:2,470 mm 門高:2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ラジエーター	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き
		ラジエーターアップパーホースより水漏れ跡	坂道発進装置	◎				
			異常ラップ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー			
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	/				
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	○	リザーバタンク リザーバータンクホース漏れ。
異音	◎							
オイル漏れ	◎					ハンドル	◎	
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ブレーキ			床材			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ブレーキペダル	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ブレーキランプ	◎					オイル漏れ	◎	
ブレーキシュー	◎					デフロック	/	

特記事項 スペアキー2本、ボディキー無し





記録簿 有 (H30/1~R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	6			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
6	7	6	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	4	7	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	—	—	

素材：アルミ 備考：スペア装備無し、F左偏摩耗、リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「6X9A4018」	平成28年12月
【備考】ラッシングレール2段、引出し床フック9対、庫内灯LED 4ヶ所。※庫内横壁穴あきあり、庫内天井凹みあり、庫内前壁凹みあり、リア左ドアロック硬い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------