

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107936	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
343.093km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,410 mm 高：2,500 mm	幅：2,370 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	右サイドアンダーミラ ー欠品
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ(色)	－	カラー			
ミッション			点検項目	結果	状態	走行関係		
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎ <td></td> <th>ハンドル</th> <th>○<td>擦れ</td></th>		ハンドル	○ <td>擦れ</td>	擦れ
ギア鳴き	◎		バックカメラ (不具合)	◎		エアサス(種類)	－	リヤエアサス
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス(不具合)	◎	
クラッチ	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
異音	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎							
デフ			点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	△							前側デフピニオンフラ ンジガタあり、シール 漏れあり。 ピニオンシール
デフロック	◎							

特記事項 キャビン汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4カ所オイルにじみ有。リヤ前側ラジアスロッドブッシュガタ有。
記録簿 有（R2年1月～R2年6月）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	7	7	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	6	2	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	10	―		スベア	245/70R19.5	―	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2710-2「B190035」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。ショロダーレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。フェリーフック2対。断熱材：リヤ50mmサイド30mmウィング35mm			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-	令和 1年1月
【備考】－30℃設定（1hで＋11.2℃→－15.0℃確認）			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	