

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-108076	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
238,570km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,400 mm 高：2,560 mm	幅：2,350 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	―	カラー
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト (種類)	―	LED
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス (種類)	―	リヤエアサス
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4か所オイルにじみ有。リヤバンパーコーナー欠品。
記録簿 有 (R1.12)

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
5	7		
5	3	2	4
4	3	3	2
スペア		3	―

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	―
素材：アルミ		備考：スタットレスタイヤ	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2698「B180836」	平成30年



【備考】 ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。
断熱材：リヤ50mmサイド30mmウィング35mm。

サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU85SA-	平成30年
-----------------	----	---------	-------

【備考】 -30℃設定 (1hで+9.9℃→ -15.9℃確認)

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有 (リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----