

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年8月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-10218		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
371.318km	480PS/353KW	セミA/T プロシフト		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目		結果	状態
シート	○	タバコ穴	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	鏡面劣化	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
バウステ	◎		
ハンドル	○	エグレ 小	
燃料タンク	◎	アルミ 390L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 エンジンキー2本、キーレス1つ、燃料キー2本、PTO・油圧装置付き（スライドデッキ用）

記録簿 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	11	10	
	—	—	
—	—	—	—
5	10	8	4
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
	—	—	
—	—	—	—
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>スペア</u>		<u>295/80R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B 「E0-17230」	(不明)
【備考】キャパシティ13000Kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------