

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成25年12月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-522116
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
291.697km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長：4,500 mm 幅：1,763 mm 高：2,121 mm 門高：2,046 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン、サブライポンプ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－	ナビ付き			
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		ハンドル	◎	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (種類)	－	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	／	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		リーフサス	◎	
クラッチ	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	／		デフロック	／				

特記事項
記録簿 有 (H27-H31)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	5		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
2	5	5	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/75R16	—	
素材：メッキ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「3Y6G2441」	平成25年12月
【備考】ラッシング2段、庫内灯2ヶ、90度ストッパー、左サイドドア			
格納ゲート	パプコ	PRAK10-	平成25年12月
【備考】全長1170 mm 幅1800mm ストッパー迄長さ1010mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ