

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年8月	TKG-FC7JJAG	冷凍バン	FC7JJA-10130
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,015,636km		M/T 6速	エア	長：5,770 mm 幅：2,270 mm 高：2,060 mm 門高：1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン		点検不可	シート	○	へたり
オイル混入		点検不可	スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター		点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置		点検不可	走行関係		
排気		点検不可	異常ランプ		点検不可			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返		点検不可	電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	／		リーフサス	◎	
			タコグラフ	／		エアサス	◎	
			上物仕様			パワステ		点検不可
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き		点検不可	床材質	／	アルミ	燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア抜け		点検不可	デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ		点検不可				異音		点検不可
異音						オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 圧縮抜け E/G始動不可

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H121829」	平成24年8月
【備考】			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S30709798」	平成24年7月
【備考】Eマーク付き 幅2150mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	見えない	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】