

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年8月	TKG-MK38C	シャーシ	MK38C-10205	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
822,090km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	点検不可			
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可				リーフサス	◎	
ギア抜け	△	点検不可				エアサス	△	リヤエアサス、ひび
クラッチ	△	点検不可				パワステ	△	点検不可
異音	△	点検不可				ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
			床材質			デフ		
				／		点検項目	結果	状態
						異音	△	点検不可
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
2	2	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	225/80R17.5	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ