

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成20年6月	BDG-MK36D	冷凍バン	MK36D-05350
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
797,669km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長：5,900 mm 幅：2,060 mm 高：1,990 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン		点検不可	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター		点検不可	ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター		点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ		点検不可	P/W（助手席）	◎		ミラー		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置		点検不可			
排気		点検不可	異常ランプ	△	E/Gシステム			
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ		点検不可	バックカメラ	／				
冷却水吹返		点検不可	電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可				リーフサス	◎	
ギア抜け		点検不可				エアサス	／	
クラッチ		点検不可				パワステ		点検不可
異音		点検不可				ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 200L
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			異音		点検不可			
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 E/G始動不可

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	9	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				6	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	TPA4848-1 「B080417」	平成20年6月
【備考】			
冷凍機／直結	菱重	TDJ600J	(不明)
【備考】			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002B-B3ERA2 「08T051719N」	平成20年5月
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】