

| 車 両 情 報  |            |              |       |                            |                             |
|----------|------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名       | 初年度登録      | 型式           | 形状    | 車台番号                       |                             |
| 三菱ふそう    | 平成28年12月   | TPG-FEA20    | ドライバン | FEA20-550497               |                             |
| 走行       | 馬力         | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 91,212km | 130PS/96KW | A/T デュオニク 6速 | パキューム | 長: 4,470 mm<br>高: 2,360 mm | 幅: 1,770 mm<br>門高: 2,290 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。  
スターターキー1本。キーレス1ケ。スペア、ボデーキーなし。

記録簿 有 (H29/7、H30/6、R3/6、R4/10)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
|         | 5 | 5 |   | 195/85R15 | 195/85R15 |           |           |
|         | — | — |   | —         | —         |           |           |
| 4       | 4 | 3 | 2 | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 8 | — | スベア       |           | 195/85R15 | —         |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                            |         |                  |       |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                             | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| ドライバン                                           | 日本フルハーフ | DLK<br>「T2D2501」 | 平成24年 |
| 【備考】＊年式違い。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。 |         |                  |       |
|                                                 |         |                  |       |
| 【備考】                                            |         |                  |       |
|                                                 |         |                  |       |
| 【備考】                                            |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|