

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年5月	QKG-FS54VZ	冷凍ウイング	FS54VZ-532835-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
985,105km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	社外品、電源入らず。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	ひび
パワステ	△	ハンドル戻り悪い。キングピン不良、グリス給脂出来ず。
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。尿素タンク漏れ有。スターターキー2本、観音扉キー2本、燃料タンクキャップキー2本。
記録簿 有 (R3/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	7		
4	4		
6	4	6	6
10	4	8	4
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: スペアタイヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2068 「B140323」	平成26年5月
【備考】 断熱リヤ40mm、サイド50mm。ジョロダール4列(ジョロダール欠品)。エアラインレール。ラッシングレール3段。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。ウイングスイッチ4方。右前車高灯レンズ割れ。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200-20	平成26年5月
【備考】 -30℃設定 (1hで +6℃ → -10℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】

【ボデー内】