

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年8月	2PG-FS1AGA	ダンプ	FS1AG-103796
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
97,180km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,300 mm 幅：2,340 mm 高：460 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	ステンレス 290L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 耐摩耗鋼板ハードク ス	デフ		
ギア抜け	◎	点検項目				結果	状態	
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 ハイルーフ、キャブ上部6連フォグランプ付。キャブ内汚れ、傷。フロントバンパースカートキズ、割れ。スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャップキー欠品。
記録簿 有（R2/10～R4/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
5	3	3	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	3	2	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				11R22.5 16PR	—		
				素材：アルミ	備考：スペアーのみスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「19U120053Y」	令和 1年12月
【備考】 床厚み6mm、テール厚み6mm、サイド厚み4mm。関東仕様。電動コボレーン。作業灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ