

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年10月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-120254
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,704km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,300 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ
 エンジンキー3本、ボデーキー無。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	7	0	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W016G75	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引き出しフック5対。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S10709777」	令和 2年
【備考】 最大荷重1,080kg、PG寸法全長1,560mm(有効長1,305mm)、全幅2,415mm(有効幅2,285mm)。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ