

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成22年8月	PDG-FK65FZ	アルミウイング	FK65FZ-540157	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
671,095km	270PS/199KW	M/T 6速	エア－	長：7,220 mm 高：2,240 mm	幅：2,390 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き ナビ画面やや暗い			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本、キャブ内ヤニ汚れ

記録簿 有 (H23/4～R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
8	9	7	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「078RK821」	平成22年
【備考】 引出しフック5対、埋込フック5対、ラッシングレール1段、庫内灯5ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ