

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年2月	TPG-FEA20	平ボディ	FEA20-550564	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
97,616km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,350 mm 高: 380 mm	幅: 1,780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き、 アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ルーフホコミ有。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H31/1~R4/2)

タイヤ残量





単位：m

	4		3	
	—		—	
4	5		4	4
—	—		—	—
スペア		7	—	

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スピア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5AE 1449R 「0211」	平成29年
【備考】床板穴あき、補修跡。左煽りセイコーラック曲りアーム折れ。煽り三方看板消し塗装。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ