

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年1月	TPG-FEB90	アルミウイング	FEB90-551077
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
82,314km	175PS/129KW	A/T	デュオニック 6速	長：5,030 mm 高：2,140 mm 幅：2,090 mm 門高：2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き フィルムアンテナなし			
ターボ	○	オイルにじみ インタークーラーホースにじみ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 左右ドア凹み傷多かったため中古と交換、スベアキーなし

記録簿 有（H29/6～R4/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	4	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：スベアタイヤ装備無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「6Y9S4561」	平成28年11月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2カ所、引き出し床フック5対、庫内リヤゲートリモコンあり※上物年式違い			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455N 「S71003917」	平成28年
【備考】 全長1560mm、全幅2040mm、有効長1880mm、ストッパー迄1320mm ※上物年式違い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】