

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-504945
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
513.723km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,390 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,470 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ワイパー、ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル簡易式	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミキーストーン。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 コーナリングアシスト付き。スペアキー-x1、ホデーキー-x2。※セーフティガラス開まらない。  
記録簿 有 (R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	5	—		スペア	245/70R19.5		—
素材: スチール				備考: スペアのみスタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2768 「B190331」	令和 1年5月
【備考】フェリーフック1対、ジョロダー4列、ラッシング3段、水抜き穴x4、エアリブ、エアラインレール、庫内灯6個、サーキュレーター。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS100DC	令和 1年
【備考】加温付き、設定温度:-30℃~30℃、総稼働時間2948時間。 ※加温は冷媒加温。外気温+10度まで。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ