

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-120141
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27,023km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,290 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	左サイド、リヤ左レンズひび割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・傷、アイドルリングストップ付、左テールAssy割れ
エンジンキー3本、ドアキー2本

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	9	
	—	—	
9	10	9	9
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W043G75	令和 2年
【備考】引き出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S10709656」	令和 2年
【備考】最大荷重1,000kg、庫内リモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2415mm、有効長1315mm、有効幅2280mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----