

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成20年9月	ADG-CD4ZA	冷凍バン	CD4ZA-30616
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,022.106k	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,431 mm 幅:2,338 mm 高:2,300 mm 門高:2,225 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	△	点検不可	スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	△	ウォーターポンプ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	HID
水混入	△	オイル内水混入有	パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	△	ウォーターポンプ	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	△	燃料エレメントより漏れ大	坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	△	オイル・ラジエーター 点灯	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	/		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	△	点検不可	バックカメラ (色)	-		エアサス(種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	△	不鮮明	エアサス(不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	△	レッカー引き取りの為不明	ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
クラッチ	◎		デフ			デフ		
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	△	レッカー引取の為不明
オイル漏れ	◎		異音	△	レッカー引取の為不明	オイル漏れ	◎	
リターダ	/		オイル漏れ	◎		デフロック	/	

特記事項  
記録簿 有 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6	6	1	275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	1	-	-	-	-
1	2	2	2	-	-	-	-
スベア		-	-	スベア		-	-
素材: 鉄				備考: R 1000-20			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パプコ		(不明)
【備考】床コンパネ板張り 左ドア内へ曲がりへたり テールパネルサビ大 リヤドアパイプハンドルサビ大 台枠タイヤハウスサビ大左右 右ドアチョウバン2個欠品 トリイ柱下部割れ左右			
	サーモキング	URDⅢ	(不明)
【備考】			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成11年10月
【備考】作動不可			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	無



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			