

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成29年5月	QPG-CG5ZA	アルミウィング	JNCMM60G2HU017600	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
394,142km	380PS/279KW	A/T エスコット	エアー	長: 9,610 mm 高: 2,660 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアコンプレッサーに じみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、キーレス1本、ボディキー3本、右フォグレンズ割れ、右オーバーハングガード曲がり
記録簿 有 (R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10		11		245/70R19.5		245/70R19.5
	11		11		245/70R19.5		245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
		7	—		245/70R19.5		—
素材: アルミ				備考: RR 4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DY123」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、床フック9対、庫内灯 4つ、渡し板			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T080056N」	平成29年
【備考】全長1570mm、全幅2330mm、有効長1370mm、有効幅2300mm、キャスターストップパーロック渋り有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------