

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成20年8月	ADG-GK4XAB	トラクタ	GK4XAB-30944	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
1,049,145k	450PS/331KW	セミA/T	エスコット 1 2 速	エア－	長： 高:	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	○	ファンシャフト	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	○	オイル内水混入有	パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		ハンドル	○	擦れ、エグレ
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (種類)	－	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	パワーステアリング	◎	
ギア抜け	○	ニュートラルに戻らない時がある。	タコグラフ	◎	デジタル	リーフサス	◎	
クラッチ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L
異音	◎							
オイル漏れ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
リターダ	◎							
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	※キャブティルト作動不良。ミッション付近エア漏れ。
記録簿 (	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			11R22.5	11R22.5		
－	－			－	－		
10	10	10	10	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				14	－		
				スペア	11R22.5	－	
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C	平成20年
【備考】第五輪荷重13000kg			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ