

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-120211	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
77,136km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本
記録簿 有 (R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			245/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 10 —				スベア 225/80R17.5 —			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W007G21-03」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段、床フック5対、庫内灯LED3カ所			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405470」	令和 2年
【備考】全長1550mm、全幅2440mm、ストッパー迄1390mm、有効幅2310mm、庫内リモコン付き、二つ折り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ