

管理番号： 113202

車輛情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TKG	FEA50-531337	パッカー
走行	馬力	シフト		
85,571 km	150 (ps)kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア)	バキューム	長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジン
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	○	右ステア取付爪折れ
坂道発進装置	△	
異常ランプ	△	エアー・バックランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、ヤブレ
ヘッドライト	○	右が割
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	PTO付近・シフト
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、傷 ラジオアンテナ折れ フロント右コーナーカバーガタ

タイヤ残量			
単位：mm			
1	1		
4	7	6	4
スペア			

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
パッカー	モリタ	KA650D		四輪式、フルフル山、容量3.0m ³ 積載荷重中心位置、荷箱前端より 1200mm
連続スイッチ 積み込みスイッチカバー欠品 燃料タンク70L×1				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

