

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年10月	QPG-FW1EXEG	アルミ平	FW1EXE-14317
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
840,092km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア－	長：9,490 mm 幅：2,390 mm 高：570 mm 門高：570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	コントロールパネルバックライト不灯	シート	◎	社外品シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			上物仕様			リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
ギア鳴き	◎					パワステ	◎	
ギア抜け	◎					ハンドル	◎	
クラッチ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
異音	◎					▼ デフ		
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式	床材質	/	木材			
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	スベアキー1本、カーテンレール一部外れ。
記録簿	有（H28/10～H30/10、R1/10、R3/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		265/70R19.5	265/70R19.5		
	7	10		265/70R19.5	265/70R19.5		
2	3	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
3	3	2	1	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア					スベア	—	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「1514143」	平成27年10月
【備考】丸カンフック18対、スタンション9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ