

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成16年3月	KS-FW1EXWG	コンテナ車	FW1EXW-10689
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
453,853km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,440 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	穴あき	オーディオ	○	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 スペアキー無し

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	4	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				3		ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	不明		平成16年
【備考】 回転式JR緊締2対、ツイストロック式緊締4対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ