

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年5月	TKG-FC9JKAG	冷凍パン	FC9JKA-22975	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
494.623km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,260 mm 高:1,930 mm	幅:2,090 mm 門高:1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ シリンダヘッド にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ テールパイプすず付着
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー3本
記録簿 有 (R1/5~R4/5)

タイヤ残量





単位: mm

	7	6	
	—	—	
7	8	7	6
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H164207」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4つ、水抜き穴4つ、左サイドドア、庫内プロテクター(内幅2080mm、内長さ6250mm)			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T 「H164207」	平成29年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「17T048743N」	
【備考】全長1570mm、全幅2140mm、有効長1230mm、有効幅2100mm、リモコンあり			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----