

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0029445	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
4,770km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,500 mm 高：2,170 mm	幅：2,080 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	－	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト (種類)	－	LED
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	－	
エアサス (不具合)	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 有 (R2/4～R2/10)

タイヤ残量

単位：mm

6	6		
－	－		
5	6	6	5
－	－	－	－
スペア	7	－	

タイヤサイズ

205/70R17.5	205/70R17.5		
－	－		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
－	－	－	－
スペア	205/70R17.5	－	

素材：鉄 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V053F10」	令和 2年1月

【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、サイドドア(スライド式)



【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----