日付: RO4. 12/14

♥ № GROUP 車両チェックシート 管理番号:1134020

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号	
日野	令和 2年10月	2PG-FD2ABG		アルミウィング		FD2AB-120666	
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸	
22,458km	240PS/177KW	M/T 6速		エアー		長:6,270 mm幅:2,400 mm 高:2,430 mm門高:2,330 mm	

● · 反灯	〇.進	市上11回起なり	Δ.3	女修垤 /	· 衣開;	#U %Ø <act< th=""></act<>
•	エンジ	ン		F	電装関	引 係
点検項目	結果	状態	_	点検項目	結果	状態
異音	0		_	エアコン	0	
オイル混入	0			スターター	0	
オイル漏れ	0			オルタネーター	0	
水混入	0			P/W(運転席)	0	
水漏れ	0			P/W(助手席)	0	
燃料漏れ	0			坂道発進装置	0	
排気	0			異常ランプ	0	
マフラー	0			オーディオ	0	
ターボ	0			バックカメラ	0	カラー
冷却水吹返	0			電格ミラー	0	
7	ミッシ	 /ョン	•	ETC	0	2.0
点検項目	結果	状態		タコグラフ		• •
ギア鳴き	0			•	上物位	上様
ギア抜け	0		••••	点検項目	結果	状態
クラッチ	0	•	••••	床材質	/	木材
異音	0					
オイル漏れ	0					
リターダ	/					
						

	RJ. 2,430	111111	1 1 周 : 2,330 11111							
でも当社判断基準によるものです										
	▶ キャビン									
	点検項目	結果	状態							
_	シート	0	汚れ							
	ヘッドライト		L E D 左取付ブラケット割れ 。							
	ウィンカー	0								
	ワイパー	0								
•••	ミラー	0								
•••										
•••	/	走行関								
•••	点検項目	結果	状態							
•••	リーフサス	0								
•••	エアサス	• • • • • • •	リヤエアサス							
•••	パワステ	0								
	ハンドル	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
=	燃料タンク		スチール 200L							
•••	•	デフ								
	点検項目	結果	状態							
	異音	0								
	オイル漏れ	0								
	デフロック	/								

外装キズ

外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡


特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。左ドア曲がり・キズ。フロントバンパーキズ。 エンジンキー3本、ボディキー2本

記録簿無()

▶ タイヤ残量				タイヤサイズ				
	10	10	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
_								
	スペア	12			ペア	225/80R17.5		
				素材: スチール	備考:			

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
アルミウイング	トランテックス	W050G26	令和 2年				
【備者】引き出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、台枠へこみ(観音扉開閉硬い)、ロックバー曲がり							
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り	トランテックス	TRAK10-6485D ГS10901682J	令和 2年				
【備考】PG寸法:全長1,500mm、全幅2,380mm、有効長1,285mm、有効幅2,310mm。最大荷重1,000kg、庫内リモコン欠品、 ラジコン付							
【備考】							

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	点傷有			



庫内 キズ

割れ

庫内へこみ

床 汚れ

庫内 穴あき