

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FK64F	アルミウィング	FK64F-583673
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327,529km	270PS/199KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランブ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	カラー カメラステア曲り
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	△	前：左割れ ドア
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右ドアすれ。右ステップスカート割れ。右キャブバックへこみ。
エンジンキー1本、スペアー無、ボデーキー1本、燃料タンクキー1本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (H27/12~R4/1)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
5 — 8 — 6 — 8 — 10 — 8 — 7 — — —	225/80R17.5 — 225/80R17.5 — 225/80R17.5 — 225/80R17.5 — 225/80R17.5 — 225/80R17.5 — 225/80R17.5 — — —
スベア 8 —	スベア 225/80R17.5 —
	素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	479C0937	平成26年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前立てヘコミ、補修跡。門口右側曲り。右観音扉ヒンジ曲り。 右後ろウイングロック曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------