

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年11月	QPG-FR1EZEJ	冷凍バン	FR1EZE-10404	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
918,034km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,410 mm 高：2,320 mm	幅：2,300 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	右エンジンマウント付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー1本 12/16kg車載済

記録簿 有（H29/11～R3/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	3	5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
5	3	7	3	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア		5	—	スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「90-071390-01」	平成19年10月
【備考】サイドガードステンレス、左側サイドドアステンレス観音式2箇所、水抜き4箇所、庫内灯X4、ラッシングレール3段、ジョロダー4段、ジョロダー埋込材			
冷凍機／サブエンジン	菱重	TU73EZ25-CN	
【備考】-30℃設定、サーモタコグラフ付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】