

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年9月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-610200
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
532km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,600 mm 幅：2,280 mm 高：200 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 *未使用車。エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			9	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	ユニック	UC-40LKRS 「T401768」	令和 4年9月
【備考】後方床フック2ヶ。床丸カンフック5対。煽り左右ローブ穴4対。前方輪止め。作業灯2ヶ。リヤ煽り開閉油圧式。ラジコン付。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG374 A 「G117208」	令和 4年7月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。			
ウインチ	ユニック	2204C0518	令和 4年
【備考】巻上能力24.6 kN（2.5 t）。ラジコン付（ローダーと併用）。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】