

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-503783
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
349,028km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エア－	長: 9,620 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,550 mm 門高: 2,440 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎	DPF	オーディオ	◎	ラジオ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/	欠品			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							




特記事項 キャビン汚れ、キズ。インパネポケット欠品。スマートキー1個（スベアキー無）。ポデーキー1本。尿素タンクキー1本。

記録簿 有 (R3/9～R4/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	13	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
12	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	6	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材: アルミ				備考: スタッドレスタイヤ、スベアタイヤはノーマル			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「8X9A7713」	
【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。引き出しフック9対。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ