

車 輛 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H26	TDG	NPS85-7002491	冷凍車
走行	馬力	シフト		
80,851 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアーク		長： 4.36 m 幅： 1.96 m 高： 1.72 m 門高： 1.75 m		

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	点検併用（モニター暗い）
バックカメラ	◎	
電格ミラー	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へたり、加へやブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ タコグラフ ETC付 4WD フルタイム4WD スタットレスタイヤ
記録簿有り（R2/2～R2/8）

タイヤ残量			
単位：mm			
0	0		
／	／		
6	6	5	5
／	／	／	／
スペア	9	／	

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16

上 物 仕 様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	フルハフ	R-SVSGFE4N704600 GFE4 E1E7440		断熱 リヤ、サイド100mm サイド扉90mm
冷凍機	菱重	TDJS50DA	H26/7	冷凍機-30℃設定 （1H）21℃→-4℃

床アルミ縞板（スノコ付） 庫内灯2ケ ラッシングレール2段 左サイドスライドドア 水抜き前後4ヶ所
スタンバイ付（コード有） リヤ扉3枚折れ

外 装 状 態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

