

| 車両情報     |             |             |      |               |                 |
|----------|-------------|-------------|------|---------------|-----------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号          |                 |
| 日野       | 令和 2年2月     | 2PG-SH1EDGG | トラクタ | SH1EDG-103340 |                 |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸         |                 |
| 27,496km | 450PS/331KW | M/T 7速      | エア－  | 長：<br>高：      | mm 幅：<br>mm 門高： |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |             |
|-------|----|-------|----------|----|------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |             |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | LED         |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |             |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ◎  | リヤエアサス      |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |             |
| ミッション |    |       | ETC      | ◎  | 2.0  | ハンドル   | ◎  |             |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | アルミ<br>390ℓ |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |             |
| ギア抜け  | ◎  |       | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| クラッチ  | ◎  |       | 床材質      | /  |      | 異音     | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |       |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |             |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |      | デフロック  | /  |             |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |      |        |    |             |



特記事項 エンジンキー×1、キーレス×1

記録簿 有 (R3/2、R4/2)

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 15    | 15 |    |    | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |             |             |
| —     | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| —     | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| 14    | 15 | 15 | 14 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スベア   |    |    |    | —           | —           | —           | —           |
|       |    |    |    | 素材：アルミ      | 備考：         |             |             |

| 上物仕様              |      |                        |         |
|-------------------|------|------------------------|---------|
| 上物名               | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式      |
| カブラー              | ソーシン | HMV-13-B<br>「K1-31127」 | 令和 2年2月 |
| 【備考】キャパシティ13000Kg |      |                        |         |
|                   |      |                        |         |
| 【備考】              |      |                        |         |
|                   |      |                        |         |
| 【備考】              |      |                        |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |