

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年6月	TKG-FEB80	冷凍バン	FEB80-530309-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
291,070km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,330 mm 幅：1,890 mm 高：1,870 mm 門高：1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ アルミ編	異音	◎	
クラッチ	◎		タイヤサイズ			オイル漏れ	◎	
異音	○					デフロック	／	
オイル漏れ	◎					タイヤ残量		
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本、ボディキー1本

記録簿 有 (H26/9～R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「SA140129」	平成26年4月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ケ、水抜き穴4ケ、90度ストッパー、左スライドドア、リア3枚ドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「461500409BL」	平成26年4月
【備考】 -30℃設定、スタンバイケーブル付			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474NL 「S50308156」	平成26年3月
【備考】 最大荷重1000kg、庫内リモコン付、3枚折り、ゲート長1300、幅1890、ストッパー迄長1140、サイドストッパー幅1910			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】