

| 車両情報      |             |             |          |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状       | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成25年6月     | TKG-NLR85AN | ドライバン    | NLR85-7013760                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         |          | ボディ内寸                                           |
| 214,998km | 150PS/110KW | A/T         | スムーサー 6速 | 長：4,470 mm 幅：1,770 mm<br>高：2,360 mm 門高：2,290 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態  |
|----------|----|-----|
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ／  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | ◎  | 標準  |
| タコグラフ    | ／  |     |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | ／  | 木材 |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態               |
|--------|----|------------------|
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ            |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン             |
| ウィンカー  | ○  | 前左レンズひび          |
| ワイパー   | ◎  |                  |
| ミラー    | ○  | キャップ<br>欠品。カバー傷。 |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態           |
|-------|----|--------------|
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ／  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |





特記事項 キャビン汚れ、傷。ドア灰皿左右欠品。グローBOX蓋ロック不良。エンジンキー1本、スベアー無、ボデーキー無。

記録簿 有 (R1/7、R4/7)

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |           |           |           |
|       | 7 |   | 7 |           | 195/75R15 |           | 195/75R15 |
|       | — |   | — |           | —         |           | —         |
| 7     | 7 | 7 | 7 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —     | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア   |   |   |   | スベア       |           | 195/75R15 | —         |
|       |   |   |   | 素材：スチール   |           | 備考：       |           |

| 上物仕様                                       |         |                  |       |
|--------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                        | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| ドライバン                                      | 日本フルハーフ | DLK<br>「T2GE822」 | 平成25年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。 |         |                  |       |
| 【備考】                                       |         |                  |       |
| 【備考】                                       |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】