

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年11月	2RG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH-101103	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
629.272km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エアー	長:9,390 mm 幅:2,270 mm 高:2,450 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 メインキー1本。スペアキー2本、ポデーキー2本、
※R4.7/20、走行628.967k時リコールでエンジン載せ替え済

記錄簿 有 (R2/10)

タイヤ残量





単位: mm

9	7		
10	9		
11	7	8	8
5	5	4	4
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア	—	—	—
素材：スチール	備考：スペアタイヤ装備無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V014D95-02	平成29年
【備考】ラッシング3段、ジョロダー4列、水抜き穴4カ所、庫内灯左右LED、天井結露防止シート			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200SR	平成29年
【備考】-29℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----