

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102527
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
485,896km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルエレメント上部	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
	</							

特記事項

※F右ショックアブソーバーオイル漏れ。
※冷凍機止まる。アラームコードE023表示：要点検
※後方エバSSY取り外し跡。

記録簿

○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	11			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
3	7	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	10	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		13	—	スベア		295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: 再生タイヤ混在。			