

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年1月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-115780	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,050km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,206 mm 高：689 mm	幅：2,356 mm 門高：587 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		走行関係		
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		点検項目	結果	状態
ミッション			バックカメラ (不具合)	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ	／		エアサス (種類)	－	リヤエアサス
ギア鳴き	◎		バックカメラ (不具合)	／		エアサス (不具合)	◎	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
異音	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (R2/4～R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	12			225/90R17.5	225/90R17.5		
－	－			－	－		
12	12	12	12	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スベア		12	－	スベア		225/90R17.5	－
				素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	A017F7801	令和 1年11月
【備考】引出フック5対。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ