

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7132164
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
315,222km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,100 mm 幅:2,270 mm 高:2,050 mm 門高:2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン	
点検項目	状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラ	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L





デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 エンジンキー1本
記録簿 有 (H31/2~R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	9	3	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		11	—		225/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186511」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、水抜き穴4カ所、庫内灯LED3つ、90度ストッパー、保冷カーテン（脱着可）			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-U	平成30年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T078710N」	平成30年
【備考】全長1580mm、全幅2230mm、有効幅2110mm、ストッパーまで1380mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------