

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年12月	TKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7065966	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
47,094km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 5,560 mm 高: 400 mm	幅: 2,170 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ 鉄板 前方汚れ有り

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ 下廻りサビ有り スペアキー無し

記録簿 有 (H28/12~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボティ	不明		
【備考】床フック4対 ロープ穴4対 ※アオリ膨らみ有り			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE304HR 「410-446-01134」	平成26年
【備考】2.9t 4段 ラジコン フックイン			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------