

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年7月	TKG-FEB90	ドライバン	FEB90-542518	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
227.636km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長: 4,360 mm 高: 2,070 mm	幅: 2,050 mm 門高: 2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 *R4、1月、206257Km時バルブポデー交換済(記録簿有)。キャブ内汚れ、傷。左テールレンズひび。
スターターキー1本、スパーキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本。

記録簿 有 (R1/7~R4/4)

▼

タイヤ残量

単位：mm

7

6

—

—

9

9

9

9

—

—

—

—

スペア

5

—

▼

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パブコ	666G1077	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（不灯）。左右内張り鉄板へコミ。左スライド式サイド扉。左前キャストイング割れ。左側面後方コルゲートパネル割れ、へコミ。観音扉傷、へコミ有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り	パブコ	PRAK10-6474NL 「S70203982」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅1975mm、有効長1145mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点検有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------